

skantherm®

EINSTUFUNG DER SKANTHERM-KAMINÖFEN IN DIE BUNDESIMMISSIONSSCHUTZVERORDNUNG (1. BIMSCHV)

**SEHR GEEHRTE SKANTHERM-KUNDIN,
SEHR GEEHRTER SKANTHERM-KUNDE,**

mit den Tabellen auf den folgenden Seiten können Sie einsehen, ob Ihr Kaminofen zum 31.12.2024 stillgelegt/nachgerüstet werden muss oder ob der Weiterbetrieb Ihres Kaminofens zulässig ist. Diese Frage betrifft Kaminöfen, die zwischen dem 1.1.1995 und dem 22. März 2010 errichtet wurden und die in der 1. Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV) festgelegten Emissionsgrenzwerte für Feinstaub (150 mg/m³) und Kohlenmonoxid (4000 mg/m³) gemäß Prüfgutachten nicht einhalten. Kaminöfen mit früherem Errichtungszeitpunkt, die diese Grenzwerte nicht erfüllen, mussten bereits zu früheren Stichtagen stillgelegt oder nachgerüstet werden. Alle in diesem Dokument farblich gelb/orange/rot hinterlegten Kaminöfen sind von einer Stilllegung/Nachrüstung betroffen.

Am 22. März 2010 trat die 1. Stufe BImSchV in Kraft; seit dem 1.1.2015 gilt die 2. Stufe BImSchV. Kaminöfen, die ab 2010 neu errichtet und von Ihrem Schornsteinfeger abgenommen wurden, erfüllen demnach mindestens die 1. Stufe BImSchV und sind von einer Stilllegung/Nachrüstung nicht betroffen.

Mit diesem Dokument können Sie den zulässigen Weiterbetrieb Ihres Kaminofens gegenüber Ihrem Schornsteinfeger nachweisen. Darüber hinaus sind die skantherm-Kaminöfen mit ihrer BImSchV-Einstufung in der Datenbank des HKI Industrieverbands „HKI CERT“ unter www.cert.hki-online.de/de/home eintragen. Sie und Ihr Schornsteinfeger können die Information dort abrufen. Scrollen Sie hierfür auf der Webseite nach unten, wählen den Link „Zu den Geräten“ und klicken auf „skantherm“.

Bitte lesen Sie das Dokument aufmerksam und beachten auch die weiterführenden Hinweise in der Rubrik „Häufig gestellte Fragen“ (FAQs).

**VIELEN DANK
IHR SKANTHERM-TEAM**



WWW.CERT.HKI-ONLINE.DE

WWW.SKANTHERM.DE

SO FINDEN SIE IHR KAMINOFENMODELL

Die skantherm-Kaminöfen sind in alphabetischer Reihenfolge in zwei Tabellen aufgeführt. Den Modellnamen Ihres Kaminofens entnehmen Sie bitte wahlweise dem Typenschild, das sich in der Regel auf der Rückseite des Kaminofens befindet, dem technischen Datenblatt oder Ihren Kaufunterlagen.

TIPP ZUR LESBARKEIT DES TYPENSCHILDES: Je nach Aufstellungssituation ist die Rückseite des Kaminofens nicht immer gut einsehbar. Wir empfehlen in diesen Fällen, einen Spiegel zu verwenden und das im Spiegel sichtbare Typenschild zu fotografieren.

➔ SIE FINDEN IHREN KAMINOFEN IN - TABELLE 1 -:

Bis auf wenige Ausnahmen erfüllen diese Kaminöfen die Anforderungen an die 1. BImSchV, und sind demnach nicht von einer Stilllegung/Nachrüstung betroffen. Im Falle einer Stilllegung/Nachrüstung ist das Datum der Stilllegung/Nachrüstung angegeben.

Bei Modellen, die in mehreren Versionen vorliegen (sog. „Produktfamilie“) und für die somit mehrere Prüfgutachten aufgeführt sind, beachten Sie bitte, dass in der Regel alle Versionen des Modells weiterbetrieben werden können. Wir bitten um Verständnis, dass wir aufgrund der Vielzahl der Anfragen nur in Einzelfällen dabei behilflich sein können, Ihr Kaminofenmodell zu ermitteln. Bei Produktfamilien, die auch Versionen beinhalten, die stillgelegt werden müssen (z.B. pico, mento) und bei denen Sie oder Ihr Schornsteinfeger Schwierigkeiten bei der Zuordnung haben, helfen wir gern. Senden Sie hierfür das Typenschild oder ein Foto des Kaminofens mit der Angabe zum Kaufjahr an info@skantherm.de

➔ SIE FINDEN IHREN KAMINOFEN IN - TABELLE 2 -:

Diese Kaminöfen erfüllen die Anforderungen an die 1. BImSchV nicht, da in den damaligen Typprüfungen der Feinstaubwert nicht gemessen wurde. Die Kaminöfen müssen daher zu den in der BImSchV festgelegten Fristen stillgelegt oder nachgerüstet werden.

Eine Information zum Thema „Nachrüsten“ finden Sie in den „Häufig gestellten Fragen“ (FAQ).

➔ SIE KENNEN DEN MODELLNAMEN IHRES KAMINOFENS NICHT? IHREN LIEGT KEIN TYPENSCHILD VOR?

Bitte lesen Sie unsere Hinweise in „Häufig gestellte Fragen (FAQ)“ im Anschluss an die Tabellen.

➔ IHR KAMINOFEN IST MEHRFACH IN DER TABELLE AUFGEFÜHRT UND SIE WISSEN NICHT, WELCHE VERSION SIE BESITZEN?

Bitte lesen Sie unsere Hinweise in „Häufig gestellte Fragen (FAQ)“ im Anschluss an die Tabellen.



WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN ENTNEHMEN SIE BITTE DER RUBRIK „HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQ)“ IM ANSCHLUSS AN DIE TABELLEN.

TABELLE 1

WEITERBETRIEB VON SKANTHERM KAMINÖFEN:

MODELL	VERSION	AUSSTATTUNG / DIBT-ZULASSUNGS- NR. FÜR RAUMLUF- TUNABHÄNGIGEN BETRIEB	PRÜFGUTACHTEN	BIMSchV			WEITERBETRIEB ZULÄSSIG* (für einen Neuan- schluss muss die 2. Stufe der BImSchV erfüllt sein)	NEUANSCHLUSS ZULÄSSIG (z.B. bei einem Umzug)
				ÜBERGANGS- REGLUNG, §26 ERFÜLLT	1. STUFE ERFÜLLT	2. STUFE ERFÜLLT		
adano		ohne Tertiärluft	RO-91 99 48 Z	✓	-	-	JA	Nein
adano	bis Bj. 2008	ohne Tertiärluft	RRF-40 05 1002		✓	-	JA	Nein
adano	ab Bj. 2008	mit Tertiärluft	RRF-40 07 1518		✓	✓	JA	ja
ariso	bis Bj. 2008	ohne Tertiärluft	RRF-40 05 1003		✓	-	JA	Nein
ariso		ohne Tertiärluft	RO-91 99 52 Z	-	-	-	BIS 31.12.2024	Nein
ariso	ab Bj. 2008	mit Tertiärluft	RRF-40 07 1542		✓	✓	JA	ja
archetyp	bis Bj. 2009		RRF-40 00 114		✓	-	JA	Nein
ator		ohne Tertiärluft	RO-91 99 50 Z	✓	-	-	JA	Nein
ator	bis Bj. 2008	ohne Tertiärluft	RRF-40 05 1000		✓	-	JA	Nein
ator (rla + rlu)	ab Bj. 2008	DIBt-Nr. Z-43.12-411	RRF-40 07 1536		✓	✓	JA	ja
ator+ (rla + rlu)		DIBt-Nr. Z-43.12-411	RRF-40 12 3031		✓	✓	JA	ja
azento			RO-91 99 53	✓	-	-	JA	Nein
balance	ab Bj. 2012	ohne Tertiärluft	RRF-40 12 3148		✓	✓	JA	ja
beo 5 kW		mit Tertiärluft	RRF-40 07 1281		✓	✓	JA	ja
beo 6 kW (rla + rlu)		DIBt-Nr. Z-43.11-312	RRF-40 08 1721		✓	✓	JA	ja
cado		ohne Tertiärluft	RO-91 99 107	-	-	-	BIS 31.12.2024	Nein
cado	bis Bj. 2008		RRF-40 99 107		✓	-	JA	Nein
doran			RO-91 00 112 Z		✓	-	JA	Nein
elements (rla + rlu)		DIBt-Nr. Z-43.12-348	RRF-40 13 3220		✓	✓	JA	ja
elements 2.0 (rla + rlu)	ab Bj. 02.2019	DIBt-Nr. Z-43.12-414	DBI F 19/01/0634		✓	✓	JA	ja
elements 2.0 K (rla + rlu)	ab Bj. 10.2021	DIBt-Nr. Z-43.12-414	DBI F 20/12/0802		✓	✓	JA	ja
elements 400 Front (rla + rlu)		DIBt-Nr. Z-43.12-414	DBI F 15/09/0343		✓	✓	JA	ja
elements 400 3S (rla + rlu)	ab Bj. 05.2021	DIBt-Nr. Z-43.12-414	RRF-40 20 5612		✓	✓	JA	ja
elements 400 3S K (rla + rlu)	ab Bj. 09.2021	DIBt-Nr. Z-43.12-414	RRF-40 20 5647		✓	✓	JA	ja
elements 603 Front (rla + rlu)		DIBt-Nr. Z-43.12-414	DBI F 15/09/0343 + RRF-40 20 5677		✓	✓	JA	ja
elements Rund (rla + rlu)		DIBt-Nr. Z-43.12-414	RRF-40 16 4297		✓	✓	JA	ja
elements 603 2S (rla + rlu)	ab Bj. 06.2018	DIBt-Nr. Z-43.12-414	DBI F 18/04/0559		✓	✓	JA	ja
elements 603 3S (rla + rlu)	ab Bj. 07.2017	DIBt-Nr. Z-43.12-414	RRF-40 17 4622		✓	✓	JA	ja
elements 603 Tunnel (rla + rlu)	ab Bj. 08.2015	DIBt-Nr. Z-43.12-414	DBI F 15/09/0343		✓	✓	JA	ja
emotion m	bis Bj. 2008	ohne Tertiärluft	RRF-40 05 914		✓	-	JA	Nein

MODELL	VERSION	AUSSTATTUNG / DIBT-ZULASSUNGS- NR. FÜR RAUMLUF- TUNABHÄNGIGEN BETRIEB	PRÜFGUTACHTEN	BIMSCHV			WEITERBETRIEB ZULÄSSIG* (für einen Neuan- schluss muss die 2. Stufe der BImSchV erfüllt sein)	NEUANSCHLUSS ZULÄSSIG (z.B. bei einem Umzug)
				ÜBERGANGS- REGLUNG, §26 ERFÜLLT	1. STUFE ERFÜLLT	2. STUFE ERFÜLLT		
emotion m	ab Bj. 2008	mit Tertiärluft	RRF-40 10 2264		✓	✓	JA	ja
emotion m	ab Bj. 2022	mit Tertiärluft	RRF-40 21 6056		✓	✓	JA	ja
emotion m (rlu)	ab Bj. 2012	DIBt-Nr. Z-43.12-303	RRF-40 12 2957		✓	✓	JA	ja
emotion s		ohne Tertiärluft	RRF 40 07 1320		✓	✓	JA	ja
emotion s	ab Bj. 2008	mit Tertiärluft	RRF-40 10 2263		✓	✓	JA	ja
emotion s (rlu)	ab Bj. 2012	DIBt-Nr. Z-43.12-303	RRF-40 12 2932		✓	✓	JA	ja
gate	bis Bj.2014	ohne Tertiärluft	W-0 1331-0012		✓	✓	JA	ja
gate 2.0	ab Bj. 2014	mit Tertiärluft	RRF-40 14 3614		✓	✓	JA	ja
ivo		ohne Tertiärluft	RO-91 00 110 Z	✓	-	-	JA	Nein
ivo	bis Bj. 2008	ohne Tertiärluft	RRF-40 00 110		✓	-	JA	Nein
ivo	ab Bj. 2008	mit Tertiärluft	RRF-40 07 1324		✓	✓	JA	ja
ivo 2.0 (rlu)	ab Bj. 2014	DIBt-Nr. Z-43.12-386	RRF-40 13 3507		✓	✓	JA	ja
melan			RO-91 01 45 Z		✓	-	JA	Nein
merano	ab Bj. 2011		RRF-40 10 2289		✓	✓	JA	ja
merano (rlu)	ab Bj. 2011	DIBt-Nr. Z-43.12-313	RRF-40 11 2883		✓	✓	JA	ja
merano xl (rla + rlu)		DIBt-Nr. Z-43.12-313	RRF-40 12 3059		✓	✓	JA	ja
mento		ohne Tertiärluft	RO-91 99 52 Z	-	-	-	BIS 31.12.2024	Nein
mento			RRF-40 05 1003		✓	-	JA	Nein
milano	bis Bj. 2012	DIBt-Nr. Z-43.12-211	P8-054/2010		✓	-	JA	Nein
milano	ab Bj. 03.2012	DIBt-Nr. Z-43.12-211	P8-054/2010 RRF-40 12 2953		✓	✓	JA	ja
milano stein		DIBt-Nr. Z-43.12-211	P8-017/2012 RRF-40 12 2953		✓	✓	JA	ja
milano stein 2.0	ab Bj. 2014	DIBt-Nr. Z-43.12-211	P8-017/2012 RRF-40 12 2953		✓	✓	JA	ja
nobus		ohne Tertiärluft	RO-91 99 75 Z	✓	-	-	JA	Nein
nobus	bis Bj. 2008		RRF-40 99 75		✓	-	JA	Nein
nobus II		ohne Tertiärluft	RO-91 01 341 Z	✓	-	-	JA	Nein
nobus II			RRF-40 01 341		✓	-	JA	Nein
nostra		ohne Tertiärluft	RO-91 99 109 Z	✓	-	-	JA	Nein
nostra 8 kW			RRF-40 99 109		✓	-	JA	Nein
nostra 7 kW	ab Bj. 2008		RRF-40 07 1488		✓	✓	JA	ja
passepourtout			RO-91 01 339		✓	-	JA	Nein
pico	bis Bj. 2005	ohne Tertiärluft	RO-91 98 70	-	-	-	BIS 31.12.2024	Nein
pico	bis Bj. 2006	ohne Tertiärluft	RRF-91 05 843		✓	-	JA	Nein
pico	bis Bj. 03.2012	ohne Tertiärluft	RRF-40 05 843 + RRF-40 12 2952		✓	✓	JA	ja
pico	ab Bj. 03.2012	ohne Tertiärluft	RRF-40 12 2952		✓	✓	JA	ja
quint			RO-91 05 873	✓	-	-	JA	Nein
quint			RRF-91 05 873	✓	-	-	JA	Nein
quint			RRF-40 05 873		✓	-	JA	Nein

MODELL	VERSION	AUSSTATTUNG / DIBT-ZULASSUNGS- NR. FÜR RAUMLUF- TUNABHÄNGIGEN BETRIEB	PRÜFGUTACHTEN	BIMSchV			WEITERBETRIEB ZULÄSSIG* (für einen Neuanschluss muss die 2. Stufe der BImSchV erfüllt sein)	NEUANSCHLUSS ZULÄSSIG (z.B. bei einem Umzug)
				ÜBERGANGS- REGELUNG, §26 ERFÜLLT	1. STUFE ERFÜLLT	2. STUFE ERFÜLLT		
ragani		ohne Tertiärluft	RO-91 99 49 Z	✓	-	-	JA	Nein
ragani	bis Bj. 2008	ohne Tertiärluft	RRF-40 05 1000		✓	-	JA	Nein
ragani	ab Bj. 2008	mit Tertiärluft	RRF-40 07 1536		✓	✓	JA	ja
shaker			RRF-91 05 835	✓	-	-	JA	Nein
shaker			RRF-40 08 1772		✓	✓	JA	ja
shaker 2.0	ab Bj. 07.2020		RRF-40 20 5173		✓	✓	JA	ja
spiro			RO-91 03 546	✓	-	-	JA	Nein
stream	bis Bj. 2008	ohne Tertiärluft	RRF-40 99 75		✓	-	JA	Nein
stream	ab Bj. 2008	mit Tertiärluft	RRF-40 08 1808		✓	✓	JA	ja
solo	ab Bj. 2009		RRF-40 09 1865		✓	✓	JA	ja
tano		ohne Tertiärluft	RO-91 00 113	✓	-	-	JA	Nein
tano	bis Bj. 2008	ohne Tertiärluft	RRF-40 00 113		✓	-	JA	Nein
tano	ab Bj. 2008	bis Bj. 2011	RRF-40 07 1319		✓	✓	JA	ja
tano V2	ab Bj. 2011	mit Tertiärluft	RRF-40 10 2289		✓	✓	JA	ja
treso		ohne Tertiärluft	RO-91 99 114 Z	✓	-	-	JA	Nein
treso			RRF-40 05 1001		✓	-	JA	Nein
trigo		ohne Tertiärluft	RO-91 03 540	✓	-	-	JA	Nein
trigo			RRF-40 03 540		✓	✓	JA	ja
turn	bis Bj. 2012	mit Tertiärluft	RRF-40 12 3021		✓	-	JA	Nein
turn	ab Bj. 2013	mit Tertiärluft	RRF-40 13 3219		✓	✓	JA	ja
vision			RRF-40 12 3137		✓	✓	JA	ja
yato		ohne Tertiärluft	RO-91 99 51	✓	-	-	JA	Nein
yato		ohne Tertiärluft	RO-91 00 113	✓	-	-	JA	Nein
yato			RRF-40 00 113		✓	-	JA	Nein
zeno		ohne Tertiärluft	RO-91 02 438	✓	-	-	JA	Nein
zeno	bis Bj. 2008		RRF-40 02 438	✓	-	-	JA	Nein
zio	bis Bj. 2010	ohne Tertiärluft	RRF-40 02 438	✓	-	-	JA	Nein
zio	ab Bj. 2008	mit Tertiärluft	RRF-40 08 1645		✓	✓	JA	ja
zio	ab Bj. 2010	ohne Tertiärluft; mit Sekundärluftleitblech	RRF-40 10 2257		✓	✓	JA	ja
zio	ab Bj. 2010	mit Tertiärluft; mit Sekundärluftleitblech	RRF-40 10 2272		✓	✓	JA	ja
zorak		ohne Tertiärluft	RO-91 00 111	✓	-	-	JA	Nein
zorak		ohne Tertiärluft	RO-91 01 341	✓	-	-	JA	Nein
zorak	bis Bj. 2008		RRF-40 99 75		✓	-	JA	Nein

*Durch Erfüllung der Anforderungen der 1. BImSchV gemäß Prüfgutachten ist der Weiterbetrieb der bestehenden Feuerstätte nach den derzeitigen Bestimmungen nach dem 31.12.2024 zulässig. Ein Neuanschluss der Feuerstätte (z.B. bei einem Umzug) ist nur möglich, wenn die 2. Stufe BImSchV erfüllt wird.

TABELLE 2

STILLEGUNG VON SKANTHERM KAMINÖFEN FÜR DIE KEINE PRÜFUNG DES STAUBGEHALTS DURCHGEFÜHRT WURDE:

ZEITPUNKT DER TYPPRÜFUNG	ZEITPUNKT DER NACHRÜSTUNG BZW. AUSSERBETRIEBNAHME
VOR 01.01.1975 ODER JAHR DER TYPPRÜFUNG NICHT MEHR FESTSTELLBAR	31.12.2014
01.01.1975 BIS 31.12.1984	31.12.2017
01.01.1985 BIS 31.12.1994	31.12.2020
01.01.1995 BIS 21.03.2010	31.12.2024

aebelø	drejø 7kw	kongsholm	orø	stegø
aerø	dybsø	kunø	osterø	symphonie/østerø
agerø 9kw (Bauart 1)	eco	laesø	praestø	taerø
agerø 9kw (Bauart 2)	enø	langø	radna	tauro
agerø 10kw	faenø	lara	ragø und ragø k	thor I
askholm	fanø	largo	reersø	thurø
allerø	fejø	leto	risø, risø k, risø s	tornø I (Bauart 1)
askø	femø	lilleø	rogø	tornø I (Bauart 2)
baesø (bis Bj. 1986)	flagon	lindholm	romø/rømø I, II, III	tornø II
baesø (ab Bj. 1986)	flatø	livø	romø/rømø IV, V, VI	torø II, IV
bagø	fuglø	lundø	rondo/romsø	tunø
birkholm	fyrholm	lyø	samsø I, II, III, IV, V	uno
bjørnø	glaenø	mandø (Bauart 1)	samsø VI, VI Backfach	vector
bogø	harmony/halmø	mandø (Bauart 2)	sandø	venø
brandsø	hesselø	manø	scorpio	vigelsø
calima	illumø I, II, III, IV, V	midas	sejerø	vigø I, II
calypso	kalø [bis Bj. 1992]	mysta	simø	zenta
cederholm	kalø [ab Bj. 1992]	naesø	slotø	
dobar	kantø	nolsø	skarø	
drejø 5kw	klintø	orio	sprogø	

Da für die oben aufgeführten Kaminöfen in den damaligen Typprüfungen kein Staubwert gemessen wurde und das Einhalten des Feinstaub-Grenzwertes von 150 mg/m³ auf dem Prüfstand somit nicht nachgewiesen werden kann, müssen diese Kaminöfen zu den angegebenen Fristen stillgelegt oder nachgerüstet werden. Als Hersteller können wir diesen Nachweis nachträglich leider nicht mehr erbringen. Es gibt jedoch nach der Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV) die Möglichkeit, eine individuelle Vor-Ort-Messung durch den Schornsteinfeger vornehmen zu lassen. Das Ergebnis dieser Messung ist allerdings offen und das Einhalten der Grenzwerte kann von uns nicht zugesichert werden. Hier empfehlen wir ein Vorabgespräch mit Ihrem Schornsteinfeger.

Darüber hinaus sieht die BImSchV auch Nachrüstungen vor, um eine Stilllegung zu vermeiden: Diese Nachrüstungen erfolgen mit einem elektrostatischen Partikelfilter (nach Stand der Technik und mit einer bauaufsichtlichen Zulassung), der im Schornstein eingesetzt wird. Da diese Filter aktuell nicht standardmäßig nachgefragt sind, sind sie recht kostenintensiv. Insgesamt ist für die Nachrüstung mindestens mit Kosten um die 2000 Euro zu rechnen. Hersteller, die solche Filter anbieten und die wir empfehlen können, sind Kutzner+Weber in Süddeutschland und Oekosolve in der Schweiz. Wir empfehlen Ihnen auch, sich von Ihrem Schornsteinfeger zu dem Thema beraten zu lassen.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN **(FAQ)**

1) SIE KENNEN DEN MODELLNAMEN IHRES KAMINOFENS NICHT? IHNEN LIEGT KEIN TYPENSCHILD VOR?

Wenn Ihr Kaminofen vor dem Jahr 2010 errichtet wurde, prüfen Sie bitte, ob folgende Merkmale zutreffen:

- Bauart 2 (die geöffnete Brennkammertür schließt beim Loslassen des Griffes nicht selbstständig)
- Ausführung mit Backfach

Diese Kaminöfen gehören zu den Modellen, die in Tabelle 2 ausgeführt sind, und müssen spätestens zum 31.12.2024 stillgelegt/nachgerüstet werden.

Wenn diese Merkmale nicht zutreffen, senden Sie bitte ein Foto Ihres Kaminofens (frontal, mit geöffneter und geschlossener Brennkammertür) mit einer Angabe zum Kaufjahr an info@skantherm.de

2) IHR KAMINOFEN IST MEHRFACH IN DER TABELLE AUFGEFÜHRT UND SIE WISSEN NICHT, WELCHE VERSION SIE BESITZEN?

Sehen Sie bitte in der Tabelle nach, ob für die gesamte Produktfamilie, also alle Versionen mit dem Modellnamen, der Weiterbetrieb zulässig ist. Wenn dies der Fall ist, wissen Sie, dass Sie Ihren Kaminofen weiterbetreiben dürfen. Aufgrund der Vielzahl der Anfragen können wir leider nur in Einzelfällen dabei behilflich sein, Ihr Kaminofenmodell zu ermitteln. Wenden Sie sich ggfs. bitte an Ihren Schornsteinfeger, der anhand unterschiedlicher Parameter (wie z.B. Emissionswerte, Ausführung (z.B. Tertiärluft ja/nein)) Ihr Modell voraussichtlich zuordnen kann.

Wenn es innerhalb einer Produktfamilie Versionen gibt, die sowohl weiterbetrieben werden können als auch stillgelegt werden müssen, und Sie oder Ihr Schornsteinfeger Schwierigkeiten bei der Zuordnung haben, helfen wir gern. Senden Sie hierfür das Typenschild (auf der Rückseite des Kaminofens) oder ein Foto des Kaminofens mit der Angabe zum Kaufjahr an info@skantherm.de

3) DIE PRÜFNUMMER AUF DEM TYPENSCHILD IHRES KAMINOFENS WEICHT GERINGFÜGIG AB (FEHLEN DES BUCHSTABENS „Z“)?

Auf einigen, älteren Typenschildern wurde die Prüfnummer nicht immer mit dem Buchstaben „Z“ vermerkt (z.B. für das Modell „ivo“ RO 9100110/ RO 9100110Z). Es handelt sich hier jedoch um ein und dasselbe Modell.

4) WIESO KANN DER KAMINOFEN WEITERBETRIEBEN WERDEN, OBWOHL ER NICHT DIE 2. STUFE BImSchV ERFÜLLT?

Je nach Errichtungsjahr der Feuerstätte gelten unterschiedliche Emissionsgrenzwerte, damit der Weiterbetrieb zulässig ist. Die 2. Stufe BImSchV gilt erst für Kaminöfen, die seit dem 1.1.2015 errichtet wurden.

5) MEIN KAMINOFEN MUSS STILLGELEGT WERDEN. WELCHE MÖGLICHKEITEN GIBT ES, UM DEN KAMINOFEN GGFs. WEITERBETREIBEN ZU KÖNNEN?

Nach der Bundesimmissionsschutzverordnung (BlmSchV) haben Sie die Möglichkeit, für Ihren Kaminofen eine individuelle Vor-Ort-Messung durch den Schornsteinfeger vornehmen zu lassen. Das Ergebnis dieser Messung ist allerdings offen und das Einhalten der Grenzwerte kann von uns nicht zugesichert werden. Wir empfehlen Ihnen ein Vorabgespräch mit Ihrem Schornsteinfeger. Darüber hinaus sieht die BlmSchV auch Nachrüstungen vor, um eine Stilllegung zu vermeiden: Diese Nachrüstungen erfolgen mit einem elektrostatischen Partikelfilter (nach Stand der Technik und mit einer bauaufsichtlichen Zulassung), der im Schornstein eingesetzt wird. Da diese Filter aktuell nicht standardmäßig nachgefragt sind, sind sie recht kostenintensiv. Insgesamt ist für die Nachrüstung mindestens mit Kosten um die 2000 Euro zu rechnen. Hersteller, die solche Filter anbieten und die wir empfehlen können, sind Kutzner+Weber in Süddeutschland und Oekosolve in der Schweiz. Wir empfehlen Ihnen, sich von Ihrem Schornsteinfeger zu dem Thema beraten zu lassen.

6) DER WEITERBETRIEB DES KAMINOFENS NACH DEM 31.12.2024 IST GEMÄSS BIMSCHV ZULÄSSIG. WIE LANGE KANN DER KAMINOFEN BETRIEBEN WERDEN?

In der BlmSchV ist der Weiterbetrieb zeitlich nicht begrenzt. Gesetzeslagen können sich jedoch ändern, worauf wir keinen Einfluss haben. Im Falle einer Gesetzesänderung gelten i.d.R. jedoch lange Übergangsfristen.